



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
II TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1 Pengertian Permukiman Kumuh	2
2.2 Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh	2
2.3 Kriteria Permukiman Kumuh	3
III METODE	4
3.1 Lokasi dan Waktu PKL	4
3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	5
3.3 Prosedur Kerja	6
IV KEADAAN UMUM INSTANSI	7
4.1 Sejarah Instansi	7
4.2 Susunan Organisasi	7
4.3 Kegiatan Instansi	8
4.4 Fungsi dan Tujuan	8
4.5 Visi dan Misi	8
V HASIL DAN PEMBAHASAN	9
5.1 Kondisi dan Permasalahan Pada Permukiman Kumuh di Kota Tegal	9
5.2 Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh di Kota Tegal	22
VI SIMPULAN DAN SARAN	24
6.1 Simpulan	24
6.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	27
RIWAYAT HIDUP	33



DAFTAR TABEL

1	Aspek dan Kriteria Permukiman Kumuh	3
2	Kategori Kekumuhan di Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur	9
3	Kategori Kekumuhan di Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur	12
4	Kategori Kekumuhan di Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat	13
5	Kategori kekumuhan di Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat	16
6	Kategori kekumuhan di Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan	17
7	Kategori kekumuhan di Kel. Bandung, Kec. Tegal Selatan	19
8	Kategori kekumuhan di Kel. Pesurungan Lor, Kec. Margadana	20
9	Kategori kekumuhan di Kel. Sumurpanggang, Kec. Margadana	21

DAFTAR GAMBAR

	Lokasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal	5
	Prosedur Kerja	6
	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal	7
4	Rumah dengan atap asbes	10
5	Rumah dengan ketinggian rumah yang rendah	10
6	Industri logam perumahan di RW02 Kel. Panggung	11
	Kondisi salah satu permukiman di Kel. Mintaragen	12
	Kondisi air sumur	12
	Penampakan citra satelit permukiman di RT 05/10 dan RT 06/10, Kelurahan Mintaragen	13
10	Kondisi permukiman kumuh di sebagian wilayah RW 01 dan RW 02, Kelurahan Tegalsari	14
11	Penampakan citra satelit lokasi permukiman RW 01 dan sebagian RW 02 di utara Jalan Blanak, Kel. Tegalsari	14
12	<i>Septic tank</i> di RW 01 Kel. Tegalsari	15
13	Kamar mandi umum	15
14	Pintu air Sungai Siwatu	15
15	Sampah berserakan pada lingkungan rumah	16
16	Tempat sampah	16
17	Kerusakan ringan pada jalan lingkungan di RW 01 Kel. Kemandungan	17
18	Bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis	18
19	Tidak tersedianya drainase yang tersambung dengan drainase utama, (a) Jl. Arum Blok B7, (b) Jl. Arum Blok B4	18
20	Drainase lingkungan di tengah jalan lingkungan	19
21	Drainase lingkungan tersumbat oleh sampah	20
22	Genangan yang disebabkan oleh tersumbatnya drainase	21
23	Sampah dibuang sembarangan pada lahan kosong	21
24	Saluran air yang tersumbat	22
25	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan lumpur yang mengendap pada drainase lingkungan	22