



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	ii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
II METODE	3
2.1 Lokasi dan Waktu PKL	3
2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	3
III KEADAAN UMUM PERUSAHAAN	5
3.1 Sejarah	5
3.2 Kegiatan Lembaga	5
3.3 Struktur Organisasi	5
3.4 Visi dan Misi	6
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015	7
4.1.1 Kebijakan Lingkungan	7
4.1.2 Aspek Lingkungan Penting	8
4.1.3 Sasaran dan Target Lingkungan Tahun 2021	8
4.2. Evaluasi Kesesuaian Klausul ISO 14001:2015	13
5. SIMPULAN DAN SARAN	14
5.5. Simpulan	14
5.6. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	17

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR TABEL

1	Penilaian <i>Gap Analysis</i> Klausul	4
2	Rentang Nilai <i>Gap Analysis</i>	4
3	Kebutuhan dan Harapan Pihak Terkait PT Kereta Api Indonesia (Persero) UPT Balai Yasa Yogyakarta	8

DAFTAR GAMBAR

4	Peta Lokasi UPT Balai Yasa Yogyakarta	3
5	Penggunaan Alat Pembersihan <i>Bullgear</i>	10

DAFTAR LAMPIRAN

6	Lampiran 1 Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia UPT Balai Yasa Yogyakarta	19
7	Lampiran 2 Sertifikat ISO 14001:2015 PT Kereta Api Indonesia (Persero) UPT Balai Yasa Yogyakarta	20
8	Lampiran 3 Poster Kebijakan K3 dan Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) UPT Balai Yasa Yogyakarta	21
9	Lampiran 4 Contoh Formulir Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan PT. Kereta Api (Persero) UPT. Balai Yasa Yogyakarta Kegiatan Perawatan Diesel	22
10	Lampiran 5 Poster Sasaran dan Target Lingkungan PT Kereta Api Indonesia, (Persero) UPT Balai Yasa Yogyakarta Tahun 2021	23
11	Lampiran 6 Contoh Formulir Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan Lingkungan dan Persyaratan Lain	24
12	Lampiran 7 Logbook dan Neraca Limbah B3	25
13	Lampiran 8 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Bagian Pengecatan UPT Balai Yasa Yogyakarta	26
14	Lampiran 9 Hasil Pemantauan Kualitas Kebisingan UPT Balai Yasa Yogyakarta	27
15	Lampiran 10 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Genset Merk MTU Daya 500 kVA)	28
16	Lampiran 11 Hasil Pemantauan Uji Kualitas Air Tanah Titik Pemantauan Kran Air UPT Balai Yasa Yogyakarta (Air Bersih)	29
17	Lampiran 12 Dokumentasi Pemantauan Penggunaan Air Bersih UPT Balai Yasa Yogyakarta	31
18	Lampiran 13 Hasil Uji Kualitas Air Limbah	32
19	Lampiran 14 Hasil Uji Kualitas Air Permukaan	33
20	Lampiran 15 Bukti Kesesuaian UPT Balai Yasa Yogyakarta Terhadap Pemenuhan Klausul ISO 14001:2015	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

IPB
Institut Pertanian Bogor
College of Vocational Studies