



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	ii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Kecelakaan Kerja	3
2.2 Dasar – Dasar Hukum	3
2.3 <i>Hazard Identification Risk Assesment (HIRA)</i>	3
2.4 Bahaya	4
2.5 Risiko	5
III METODE	7
3.1 Lokasi dan Waktu PKL	7
3.2 Pelaksanaan Kegiatan	7
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	7
3.4 Prosedur Kerja	8
3.5 Aspek yang Dikaji	9
IV KEADAAN UMUM	10
4.1 Sejarah Perusahaan	10
4.2 Visi dan Misi Perusahaan	10
4.3 Lokasi dan Sarana Produksi	11
4.4 Struktur Organisasi EHS	11
4.5 Pemasaran dan Produksi	11
V HASIL DAN PEMBAHASAN	13
5.1 Area Produksi PT Sanbe Farma Unit 2	13
5.2 Gambaran K3 PT Sanbe Farma	13
5.3 Penerapan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko	14
5.4 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko di Area Produksi <i>Cephalosporin</i>	17
5.5 Pengendalian Risiko di Area Produksi	39
5.6 Inspeksi K3	40
5.7 Evaluasi	40
VI SIMPULAN DAN SARAN	42
6.1 Simpulan	42
6.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43



DAFTAR TABEL

1	Skala Dampak/Keparahan (Severity)	15
2	Skala kemungkinan (Probability)	16
3	Risk Matrix	17
4	Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko di Area Produksi Sediaan Steril	20
5	Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko di area Produksi Sediaan Non Steril	27
6	Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko di Area Pengemasan	34

DAFTAR GAMBAR

1	Hirarki Pengendalian	5
2	Lokasi PT Sanbe Farma Cimahi	7
3	Diagram Alir Penelitian	9
4	Area Produk Steril	19
5	Alur Produk Sediaan Non Steril	26
6	Tahap Pengemasan	33
7	Safety Sign	40



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

DAFTAR LAMPIRAN

1	Dokumen HIRADC	45
---	----------------	----