

## RINGKASAN

PRIANKA FIRDAUS AKASA. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Transportasi Area Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3*. [*Implementation of Occupational Safety and Health Transportation Area of Jasa Marga Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3*]. Dibimbing oleh DIMAS ARDI PRASETYA.

Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018, yang memuat acuan penting dalam peraturan tersebut pasal 20 menyatakan bahwa, perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan angkutan umum sebelum berlakunya peraturan menteri perhubungan, wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum.

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dengan topik Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu Mengkaji penerapan K3 Transportasi di PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 dan Memberikan rekomendasi perbaikan K3 Transportasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018.

Metodologi adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Jasa Marga (PERSERO) tbk cabang Surabaya-Gempol dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi literatur, diskusi teknis dengan tim K3 serta observasi lapang mengenai aspek teknis maupun non teknis.

Jasa Marga (PERSERO) memiliki cabang yakni PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* yang berdiri sejak tahun 1986. Jasa Marga Surabaya-Gempol terletak di Plaza Tol Kota Satelit Jl. Mayjen Sungkono, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jasa Marga Surabaya-Gempol memiliki 10 gerbang tol dengan 3 lajur kanan dan 3 lajur kiri pada jalan (Waru-Dupak) dan 2 lajur kanan dan 2 lajur kiri pada jalan (Waru-Gempol), tujuh *interchange*, 27 jembatan perlintasan kendaraan, dan dua jembatan penyeberangan orang.

Berdasarkan Perhitungan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 didapatkan hasil  $AR < 1$  yang artinya bahwa kinerja keselamatan PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* pada tahun 2020 tersebut baik. Nilai AR sendiri merupakan angka kecelakaan per 100.000/km Selain indeks penilaian AR didapatkan juga nilai SI dengan hasil  $SI < 1$  yang artinya bahwa kinerja keselamatan PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* pada tahun 2020 tersebut baik.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018, telah melaksanakan program K3 dengan melakukan inspeksi rutin setiap bulan.

Kata kunci: inspeksi, perbaikan, rekomendasi, smk3