



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaronya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

SOFIANI RASYID, PUJI MARCELLINA. Mempelajari Penerapan *Total Productive Maintenance* pada Mesin *Raw Mill* dan *Kiln* di *Plant Indarung IV* PT Semen Padang. *Discussing the Implementation of Total Productive Maintenance on Raw Mill and Kiln Machines at Indarung IV Plant of PT Semen Padang*. Dibimbing oleh ELANG ILIK MARTAWIJAYA.

PT Semen Padang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pembuatan semen. PT Semen Padang menghasilkan 8 tipe semen yang berbeda. Aspek khusus yang dikaji oleh penulis selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah mengenai *Total Productive Maintenance* (TPM) yaitu implementasi budaya 5R, kegiatan sistem manajemen perawatan fasilitas yaitu *preventive maintenance* dan *corrective maintenance*, pelaksanaan 8 pilar utama, implementasi dan kategori *failure tags*. Perhitungan *reability maintenance* yaitu *Mean Time Between Failure* (MTBF), *Mean Time To Repair* (MTTF), *Mean Downtime* (MDT) dan perhitungan *Overall Equipment Effectiveness* (OEE). Data untuk perhitungan diperoleh dari Indarung IV pada Mesin *Raw Mill* dan *Kiln*.

Jenis *Unplanned downtime* yang terjadi yaitu *Oil lubrication pump 4R1M02M2 flow low*, *Temperatur pinion bearing extra higt*, *Kelainan bunyi dalam mill*, *Chain side reclaimer putus*, *Lagging pulley elevator 4W1A01 lepas*, dan *PH Fan vibrasi maximum*. Hasil perhitungan jenis kerusakan *Oil lubrication pump 4R1M02M2 flow low* yaitu mempunyai nilai MTBF selama 1 hari, nilai MTTR selama 174 menit dan nilai MDT selama 174 menit. Hasil perhitungan jenis kerusakan *Temperatur pinion bearing extra higt* yaitu mempunyai nilai MTBF selama 1 hari, nilai MTTR selama 186 menit dan nilai MDT selama 186 menit. Hasil perhitungan jenis kerusakan *Kelainan bunyi dalam mill* yaitu mempunyai nilai MTBF selama 29 hari, nilai MTTR selama 352 menit dan nilai MDT selama 352 menit. Hasil perhitungan jenis kerusakan *Chain side reclaimer putus* yaitu mempunyai nilai MTBF selama 82 hari, nilai MTTR selama 583 menit dan nilai MDT selama 583 menit. Hasil perhitungan jenis kerusakan *Lagging pulley elevator 4W1A01 lepas* yaitu mempunyai nilai MTBF selama 1 hari, nilai MTTR selama 212 menit dan nilai MDT selama 212 menit. Hasil perhitungan jenis kerusakan *PH Fan vibrasi maximum* yaitu mempunyai nilai MTBF selama 24 hari, nilai MTTR selama 182 menit dan nilai MDT selama 182 menit.

Perhitungan OEE dibagi menjadi 2 periode, periode I (Bulan Januari 2017-Juni 2017) dan periode II (Bulan Juli 2017- Desember 2017). Pada periode I Mesin *Raw Mill* memperoleh nilai OEE sebesar 80% dan *Kiln* memperoleh nilai sebesar 86%. Pada periode II Mesin *Raw Mill* memperoleh nilai OEE sebesar 80% dan *Kiln* memperoleh nilai sebesar 68%.

Kata Kunci : *Raw Mill*, *Kiln*, *Total Productive Maintenance*, OEE